

INDICAÇÃO Nº 2568/10

“Reparo na sarjeta na Rua do Níquel, defronte ao nº. 539, no bairro Mollon”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente executar o reparo na sarjeta na Rua do Níquel, defronte ao nº. 539, no bairro Mollon.

Justificativa:

Neste local as guias estão em desnível, gerando o acúmulo de água. Sendo assim, é necessário o reparo na sarjeta para solucionar o problema.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 05 de outubro de 2010.

ADEMIR DA SILVA

-Vereador-