

## **INDICAÇÃO Nº 2526/10**

“Análise a respeito de água empoçada na Rua do Níquel, na altura dos números, 539 a 545, no bairro Mollon”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências quanto a uma análise a respeito de água empoçada na Rua do Níquel, na altura dos números 539 a 545, no bairro Mollon.

### **Justificativa:**

Os moradores da via mencionada acima, solicitaram a este Vereador uma análise do Setor Competente e medidas cabíveis que solucione o problema a respeito da água empoçada mediante a água que escoar pela guia e empoça em frente das residências causando mau cheiro, podendo, ainda, se tornar um criadouro do **Aedes aegypti (mosquito da dengue)**, segundo os municípios uma máquina niveladora resolveria o problema.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 20 de setembro de 2010.

**ANTONIO CARLOS RIBEIRO**  
**“CARLÃO MOTORISTA”**

-Vereador-

