

## **INDICAÇÃO Nº 2352/10**

“Substituição de poste de madeira por poste de concreto, na Rua do Césio, na esquina com Rua da Platina, no bairro Mollon”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências no sentido de substituir poste de madeira por poste de concreto, na Rua do Césio, na esquina com Rua da Platina, no bairro Mollon.

### **Justificativa:**

Os munícipes procuraram por este vereador, pedindo a substituição deste poste por apresentar sinais de fragilidade (podre e rachado).

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 19 de agosto de 2010.

**ADEMIR DA SILVA**  
-vereador-