



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2113/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal, através do DAE – Departamento de Água e Esgoto, a realização de conserto em hidrante que está com vazamento de água tratada na Rua do Linho, em frente ao nº 1074, no Jardim Esmeralda, necessitando de manutenção urgente.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência indicar que seja determinado ao setor competente, através do DAE – Departamento de Água e Esgoto, a realização de conserto em hidrante que está com vazamento de água tratada na Rua do Linho, em frente ao nº 1074, no Jardim Esmeralda, necessitando de manutenção urgente.

Justificativa

A presente indicação se faz necessária diante da situação preocupante constatada na Rua do Linho, em frente ao nº 1074, no Jardim Esmeralda, onde um hidrante apresenta vazamento contínuo de água tratada, causando desperdício significativo de um recurso essencial à população.

Além do prejuízo ambiental, o vazamento representa desperdício de água potável já captada, tratada e distribuída pelo município, gerando também impacto financeiro aos cofres públicos, uma vez que toda água perdida envolve custos operacionais de tratamento, armazenamento e distribuição. Em um período em que constantemente são discutidas ações de conscientização e economia de água, é fundamental que o Poder Público atue de maneira rápida e eficiente na correção desse tipo de problema.

Ressalta-se ainda que o vazamento contínuo pode ocasionar danos ao pavimento da via pública, erosão do solo, formação de poças d'água, aumento do risco de acidentes para pedestres e motoristas, além de possíveis infiltrações nas residências próximas, agravando ainda mais os transtornos aos moradores da região.



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste "Palácio 15 de Junho"

Os moradores relatam preocupação com a demora na manutenção e solicitam providências urgentes do DAE – Departamento de Água e Esgoto, para que seja realizado o reparo imediato do hidrante, evitando maiores prejuízos e garantindo a preservação do patrimônio público e dos recursos hídricos do município.

Diante da relevância da demanda e do interesse público envolvido, solicita-se especial atenção e urgência no atendimento desta indicação.

Segue foto para comprovação:



Plenário "Dr. Tancredo Neves", 15 de maio de 2026.

CARLOS FONTES

— Vereador —
União Brasil



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=HAS3FAD6449909MS> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: HAS3-FAD6-4499-09MS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 3971/2026 15/05/2026 09:35 - CHAVE: HAS3-FAD6-4499-09MS