



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

INDICAÇÃO 2193/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização urgente de manutenção e substituição de lâmpadas queimadas na Rua Paulo de Godoy, altura do nº 437, no Residencial Furlan, bem como a criação de força-tarefa noturna para substituição de lâmpadas queimadas em todas as ruas e avenidas do município, independentemente de solicitação popular.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Vereador que esta subscreve vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência indicar que seja determinado ao setor competente a realização, em caráter de urgência, da manutenção da iluminação pública na Rua Paulo de Godoy, altura do nº 437, no Residencial Furlan, com a substituição das lâmpadas queimadas existentes no local, bem como a instalação de luminária em poste recentemente implantado na via.

Indica-se ainda a criação de uma força-tarefa com equipes em período noturno para vistoria e substituição preventiva de lâmpadas queimadas em todas as ruas e avenidas do município, independentemente de solicitação prévia da população.

Justificativa

A presente indicação se faz necessária diante das diversas reclamações encaminhadas por moradores da região, que relatam a existência de pelo menos duas lâmpadas queimadas no trecho mencionado, situação que tem causado grande escuridão e insegurança aos pedestres, moradores e motoristas que transitam pelo local durante o período noturno.

Segundo relatos da população, já foram realizadas diversas solicitações junto à empresa responsável pela manutenção da iluminação pública do município, porém, até o presente momento, nenhuma providência efetiva foi adotada para solucionar o problema.

Os moradores destacam ainda que recentemente foi instalado um novo poste na referida rua, entretanto, o equipamento permanece sem luminária e sem funcionamento, contribuindo ainda mais para a precariedade da iluminação no local.

A ausência de iluminação pública adequada aumenta significativamente a sensação de insegurança, favorecendo a ocorrência de



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste "Palácio 15 de Junho"

furtos, vandalismo e demais situações de risco, além de comprometer a mobilidade urbana e a segurança de quem precisa circular pela via no período noturno.

Importante ressaltar que a iluminação pública é um serviço essencial, diretamente ligado à segurança, à qualidade de vida e ao bem-estar da população, sendo dever do Poder Público garantir a adequada manutenção dos equipamentos e a eficiência do sistema.

Além da demanda específica apresentada pelos moradores do Residencial Furlan, é necessário que o município adote medidas mais amplas e eficientes para combater o grande número de lâmpadas queimadas existentes em diversos bairros da cidade. Nesse sentido, a criação de uma força-tarefa noturna permitirá identificar rapidamente os pontos com falhas na iluminação pública e realizar as substituições necessárias sem depender exclusivamente das solicitações feitas pela população.

Tal medida demonstrará maior eficiência administrativa, agilidade na prestação do serviço público e compromisso com a segurança da população barbarenses.

Dessa forma, considerando a urgência da situação e os constantes pedidos dos moradores, solicita-se a adoção imediata das providências necessárias para solucionar o problema apontado e ampliar a manutenção preventiva da iluminação pública em todo o município.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 22 de maio de 2026.

CARLOS FONTES
Vereador
União Brasil



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=YUUF4CUKCHX388EG> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: YUUF-4CUK-CHX3-88EG



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4158/2026 22/05/2026 12:28 - CHAVE: YUUF-4CUK-CHX3-88EG