

INDICAÇÃO Nº 2087/10

“Instalação de redutor de velocidade “lombada”, na Rua do Césio, próximo ao número 1414, no bairro Mollon”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências no sentido de proceder à instalação de redutor de velocidade “lombada”, na Rua do Césio, próximo ao número 1414, no bairro Mollon.

JUSTIFICATIVA

Neste local está acontecendo muitas colisões e pequenos acidentes, por não ser respeitado o sinal de “*PARE*” e por este motivo faz – se necessário uma visita dos técnicos de segurança do trânsito, para buscar uma solução.

A sugestão dos munícipes é a colocação de uma lombada neste local.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de junho de 2010.

ADEMIR DA SILVA

-Vereador-