

## **INDICAÇÃO Nº 2067/10**

“Manutenção da canaleta localizada na Rua da Prata esquina com Estanho no Bairro Mollon”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que realize a manutenção da canaleta localizada na Rua da Prata esquina com Estanho no Bairro Mollon.

### **Justificativa:**

Os moradores da localidade reclamam que a canaleta empoça água e traz transtornos com água parada além de danificar os cárter dos carros, pois, a canaleta está em mau estado de conservação e danificada.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 24 de junho de 2010.

**FABIANO W. RUIZ MARTINEZ**

**“PINGUIM”**

-Vereador Líder-

