

INDICAÇÃO Nº 1960/10

“Manutenção do sarjetão localizado na Rua do Centeio esquina com a Rua do Carvão, no Bairro Jardim Pérola”.

INDICA ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências quanto à Manutenção do sarjetão localizado na Rua do Centeio esquina com a Rua do Carvão, no Bairro Jardim Pérola.

Justificativa:

Municípios procuraram este vereador cobrando providências no sentido de proceder à manutenção do sarjetão acima citado pois o mesmo encontra-se danificado e quando chove ou escorre água de alguma residência acumula água no sarjetão.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 11 de Junho de 2010.

FABIANO W. RUIZ MARTINEZ

“PINGUIM”

-Vereador Líder-

