

## **INDICAÇÃO Nº 1934/10**

“Manutenção em tampa de bueiro, na Rua Caetano Sartori, altura do número 950, no bairro Pântano II”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que proceda a manutenção em uma tampa de bueiro, na Rua Caetano Sartori, altura do número 950, no bairro Pântano II.

### **Justificativa:**

É necessário proceder à manutenção devido à tampa estar danificada, o que pode causar acidentes com as pessoas que transitam por esta rua.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 09 de junho de 2010.

**ADEMIR DA SILVA**

-Vereador-