



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

INDICAÇÃO Nº 3706/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal e ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) reparo em tampa de PV localizada na Rua João Bueno Quirino Filho, defronte ao número 1570, no bairro Jardim Gerivá.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que, por intermédio do setor competente, sejam realizados os serviços de reparo em tampa de PV localizada na Rua João Bueno Quirino, defronte ao número 1570, no bairro Jardim Gerivá.

Justificativa

Munícipes procuraram este vereador solicitando providências para a troca ou reparo da tampa do posto de visita localizada na via mencionada, uma vez que se encontra afundada, o que requer ações urgentes. Este pedido é unânime entre os moradores e motoristas que transitam pela área. Além disso, a situação tem causado transtornos aos residentes locais. O local já está sinalizado, mas a tampa permanece em tal estado há meses.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 28 de agosto de 2026.

CABO DORIGON
Vereador





Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7134/2026 28/08/2026 11:14 - CHAVE: VC4V-16F4-HS60-6WTB



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=VC4V16F4HS606WTB> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: VC4V-16F4-HS60-6WTB



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7134/2026 28/08/2026 11:14 - CHAVE: VC4V-16F4-HS60-6WTB