



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"

INDICAÇÃO Nº 3783/2026

Indica ao Poder Executivo, por meio do setor competente, a substituição de 5 (cinco) lâmpadas queimadas na Avenida Cândido Bignoto, paralela à Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135), nas proximidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém, bem como de 2 (duas) lâmpadas em frente à referida igreja, localizada na Avenida Iolanda Cones, em frente ao nº 63, no bairro Cruzeiro do Sul.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que determine, por meio do setor competente, a substituição de 5 (cinco) lâmpadas queimadas na Avenida Cândido Bignoto, paralela à Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135), nas proximidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém, e de 2 (duas) lâmpadas em frente à referida igreja, na Avenida Iolanda Cones, em frente ao nº 63, no bairro Cruzeiro do Sul.

Justificativa

A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações de moradores e frequentadores da região, que relatam a existência de pontos de iluminação pública apagados, deixando os locais excessivamente escuros durante o período noturno.



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

Na Avenida Cândido Bignoto, paralela à Rodovia Dona Margarida da Graça Martins (SP-135), existem aproximadamente 5 (cinco) lâmpadas queimadas nas proximidades da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém. A deficiência na iluminação prejudica a visibilidade e aumenta a sensação de insegurança de pedestres e motoristas que circulam pelo local.

Da mesma forma, na Avenida Iolanda Cones, em frente ao nº 63, existem 2 (duas) lâmpadas queimadas, deixando o trecho em frente à igreja com iluminação insuficiente, especialmente nos horários de entrada e saída dos cultos, quando há maior circulação de pessoas.

A deficiência de iluminação pública nesses pontos pode favorecer situações de risco, além de dificultar a circulação segura de idosos, crianças, pessoas com deficiência e demais pedestres, principalmente no período noturno.

A substituição das lâmpadas é uma medida simples e necessária para restabelecer a adequada iluminação dos locais, proporcionando maior segurança, visibilidade e tranquilidade aos moradores, motoristas e membros da comunidade religiosa.

DIANTE DO EXPOSTO, solicita-se que o Poder Executivo adote, com a maior brevidade possível, as providências necessárias para a substituição das lâmpadas queimadas, restabelecendo a iluminação adequada nos referidos pontos.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 2 de setembro de 2026.

CARLOS FONTES

Vereador
União Brasil



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"




DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7256/2026 02/09/2026 08:27 - CHAVE: 3513-TP45-3W5A-61UV



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7256/2026 02/09/2026 08:27 - CHAVE: 3513-TP45-3W5A-61UV



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

"Palácio 15 de Junho"



Plenário "Dr. Tancredo Neves", 2 de setembro de 2026.

CARLOS FONTES

Vereador
União Brasil

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7256/2026 02/09/2026 08:27 - CHAVE: 3513-TP45-3W5A-61UV



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3513TP453W5A61UV> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 3513-TP45-3W5A-61UV



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 7256/2026 02/09/2026 08:27 - CHAVE: 3513-TP45-3W5A-61UV