

### **INDICAÇÃO Nº 59/10**

“Instalação de redutor de velocidade “lombada”, na Avenida da Indústria cruzamento com a Avenida São Paulo próximo ao sinal de “*PARE*”, no bairro Jardim Pérola”.

**INDICA** ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências no sentido de proceder à instalação de redutor de velocidade “lombada”, na Avenida da Indústria cruzamento com a Avenida São Paulo próximo ao sinal de “*PARE*”, no bairro Jardim Pérola.

### **JUSTIFICATIVA**

Neste local está acontecendo muitas colisões e pequenos acidentes, por não ser respeitado o sinal de “*PARE*” e por este motivo faz – se necessário uma visita dos técnicos de segurança do trânsito, para buscar uma solução.

A sugestão dos munícipes é a colocação de semáforos ou lombadas na esquina da Avenida da Indústria cruzamento com a Avenida São Paulo próximo ao sinal de “*PARE*”, no bairro Jardim Pérola.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 14 de janeiro de 2010.

**ADEMIR DA SILVA**

-Vereador-