

INDICAÇÃO Nº 00003/2010

“Instalação de redutor de velocidade na Rua Atibaia, na altura do número 250, no Bairro São Joaquim.”.

INDICA Ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, determinar ao setor competente que tome providências no sentido de reconstruir canaleta existente Rua na Rua Salvador, esquina com a Rua do Couro, no bairro Cidade Nova.

Justificativa:

Na referida Rua, a canaleta necessita ser reconstruída, para que haja escoação de águas pluviais. Os moradores reclamaram devido à precariedade da via pública, pois há um buraco fundo atrapalhando o tráfego nesta via, embora todas as reclamações e pedidos, nada fizeram até o momento.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 27 de janeiro de 2009.

ERB OLIVEIRA MARTINS

-vereador-