



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

REQUERIMENTO Nº 895/2017

Requer informações acerca de Caixa d'água localizada na Rua Dom Manuel, próximo ao nº 180, ao lado das dependências de fisioterapia da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Bárbara d'Oeste, no Bairro Vila Santa Terezinha.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que, este vereador foi procurado pelo Senhor Joaquim Pinto de Oliveira e moradores da Rua Dom Manuel, solicitando a manutenção da caixa d'água, que há vários meses está muito enferrujada;

CONSIDERANDO que, devido ao estado de degradação da caixa d'água, os moradores estão com medo da mesma desabar, pois é um local de muita movimentação de adultos e crianças, por estar localizada ao lado das dependências de fisioterapia da APAE;

CONSIDERANDO que, além da ferrugem, muitos pombos se alojam em cima da mesma, colocando em risco a saúde dos munícipes com a inalação da poeira contendo fezes de pombos.

REQUEIRO que, nos termos do Art. 10, Inciso X, da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara d'Oeste, combinado com o Art. 63, Inciso IX, do mesmo diploma legal, seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

- 1º) A caixa d'água pertence a administração?
- 2º) Caso resposta positiva, de quanto em quanto tempo é realizada a manutenção e pintura da mesma?
- 3º) Quando foi realizada a última manutenção da mesma?

PROTÓCOLO 9364/2017 - 21/07/2017 15:51



Câmara Municipal de Santa Bárbara D'Oeste

“Palácio 15 de Junho”

REQUERIMENTO Nº 895/2017 - pg. 02/02

4º) A caixa d'água abastece a APAE?

5º) Outras informações que julgar necessárias.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 21 de julho de 2.017.

Carlos Fontes
-vereador-

PROTOCOLO 9364/2017 - 21/07/2017 15:51