



# Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

## “Palácio 15 de Junho”



### INDICAÇÃO Nº 118/2023

Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de operação Tapa-buracos na Avenida Antonio Moraes Barros, e todas as ruas do bairro Jardim Vista Alegre, além das ruas e avenidas dos bairros Parque Eldorado, Parque Residencial do Lago, Bosque das Árvores, Santa Rita de Cássia, Inocoop e Jardim Mariana, Santa Inês.

Senhor Prefeito,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar a realização de operação Tapa-buracos na Avenida Antonio Moraes Barros, e todas as ruas do bairro Jardim Vista Alegre, além das ruas e avenidas dos bairros Parque Eldorado, Parque Residencial do Lago, Bosque das Árvores, Santa Rita de Cássia, Inocoop e Jardim Mariana, Santa Inês.

### **JUSTIFICATIVA:**

Fomos procurados por moradores dos bairros, Jardim Vista Alegre, Parque Eldorado, Parque Residencial do Lago, Bosque das Árvores, Santa Rita de Cássia, Inocoop e Jardim Mariana, Santa Inês reclamando dos buracos nas ruas em frente as suas residências. Buracos estes, que trazem perigo de acidentes á população.

Recentemente uma senhora de 43 anos, moradora no Parque Olaria, sofreu uma queda ao passar sobre um buraco na Avenida Antonio Moraes Barros, no Jardim Vista Alegre, e teve fraturas no braço e na perna.

Ela seguia para o trabalho conduzindo uma motocicleta por volta das 5h de terça-feira (10). Tinha chovido, estava escuro ainda e não havia nenhuma sinalização no local.

É necessário que a prefeitura faça o mais URGENTE possível, a operação Tapa-buracos nas avenidas e ruas citados nesta indicação.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 13 de janeiro de 2023.

**CARLOS FONTES**  
-Vereador-  
União Brasil

**KIFÚ**  
-Vereador-  
PL



## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=3407ZKDRT105F0BW>, ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 3407-ZKDR-T105-F0BW**

