



Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste

“Palácio 15 de Junho”



INDICAÇÃO Nº 2233/2026

Indica ao Poder Executivo Municipal inspeção em calçada que afundou na Rua Presidente Getúlio Vargas, 194, na VI Aparecida.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Nos termos do Art. 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar que seja realizada, por intermédio do DAE, inspeção na calçada que afundou na Rua Presidente Getúlio Vargas, 194, na VI Aparecida.

Justificativa:

A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Departamento de Água e Esgoto (DAE) a realização de inspeção técnica na calçada localizada na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 194, na Vila Aparecida, onde houve afundamento do piso, gerando preocupação aos moradores e pedestres que transitam pelo local.

O problema pode estar relacionado a infiltrações subterrâneas, vazamentos na rede de água ou esgoto, ou ainda comprometimento da estrutura do solo, situação que necessita de avaliação especializada para evitar agravamentos, acidentes e possíveis danos ao patrimônio público e privado.

A medida se faz necessária visando garantir a segurança da população, a preservação da via pública e a prevenção de transtornos maiores, assegurando a pronta atuação do órgão competente para identificação e solução do problema.

Plenário "Dr. Tancredo Neves", 27 de maio de 2026.

JUCA BORTOLUCCI
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de De Santa Bárbara d'Oeste. Para verificar as assinaturas, clique no link:

<https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=08MWW5PPVJA4B448> ,

ou vá até o site <https://santabarbara.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 08MW-W5PP-VJA4-B448



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO Nº 4256/2026 27/05/2026 15:59 - CHAVE: 08MW-W5PP-VJA4-B448